

**SZUTEST**

2016/426/AB GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK ve 92/42/AT SIVI VEYA GAZ YAKITLI  
YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK  
MODÜL C2 ve/veya MODÜL F MUAYENE ve GÖZETİM FİNAL RAPORU



Proje Adı	TURHAN ÇELİK - MODÜL C2	Rapor No:	GARC2-819022-FR-04
-----------	-------------------------	-----------	--------------------

Firma ismi:	TURHAN ÇELİK END. MUT. EKİP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	İletişim:	0212 577 09 46
Alt Tedarikçi:	-	İletişim:	-

Ürün Modeli:	4070-OCK	Seri No:	-
Ürün Tanımı:	GAZ YAKITLI SETÜSTÜ OCAK	Gaz Kategorisi:	I2E, I2E+, I2H, I3+, I3B/P, II2H3B/P, II2H3+
Brülör Tipi:	ATMOSFERİK BRÜLÖR	Standart:	TS EN 203-1, TS 203-2-1, TS EN 437+A1

**Yapılan Çalışmanın Detayı**

2016/426/AB GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA TURHAN ÇELİK END. MUT. EKİP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. FİRMASININ SAHİP OLDUĞU AT TİP İNCELEME SERTİFİKASINA İSTİNADEN SÖZ KONUSU FİRMANIN YAPMIŞ OLDUĞU BAŞVURUYA DAYANARAK FİRMANIN ÜRETİM YERİNDE AT TİPE UYGUNLUK BEYANI - MODÜL C2 DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. DENETİM ESNASINDA FİRMANIN SAHİP OLDUĞU - AT TİP İNCELEME SERTİFİKALARI, - TEKNİK ÇİZİMLER, KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU, ETİKET BİLGİLERİ, MALZEME SERTİFİKALARI, GÖRÜLMÜŞ OLUP AYRICA, 4070-OCK MODEL KODLU ÜRÜNÜN ÜZERİNDE YAPILAN MUAYENELER SONUCU DENETİM ESNASINDA HERHANGİ BİR UYGUNSUZLUĞA RASTLANILMAMIŞTIR. YAYINLANACAK OLAN MODÜL C2 SERTİFİKASINA MÜTEAKİP FİRMADAN AT UYGUNLUK BEYANI ÖRNEĞİ ALINACAKTIR.

**Muayeneye Esas Dökümanlar**

AB Tip İnceleme Belgesi	<input checked="" type="checkbox"/>	Görüldü	Numarası:	2195CT121	<input type="checkbox"/>	Görülmedi
Teknik Çizimler	<input checked="" type="checkbox"/>	Görüldü			<input type="checkbox"/>	Görülmedi
Kullanma Kılavuzu	<input checked="" type="checkbox"/>	Görüldü			<input type="checkbox"/>	Görülmedi
Sicil Etiketleri	<input checked="" type="checkbox"/>	Görüldü			<input type="checkbox"/>	Görülmedi
Uyarı /İkaz Etiketleri	<input checked="" type="checkbox"/>	Görüldü			<input type="checkbox"/>	Görülmedi

**Ziyaret ve İmalat Durumu**

Ziyaret Tarihi ve Adres:	26.12.2019	NİSANCA MAH. MUSTAFA CAD. NO:13-1 EYÜP / İSTANBUL
Ziyaret Süresi:	1 ADAM / GÜN	
Rapor Yayınlama Tarihi	31.01.2020	

**Muayene ve Denetime Katılanlar**


Ad Soyad	Şirket İsmi	Görevi
ÇİHAN DEVA	Szutest Uygunluk Değerlendirme AŞ.	Teknik Uzman
ÇAĞDAŞ TURHAN	TURHAN ÇELİK END. MUT. EKİP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	FİRMA YETKİLİSİ

Proje Adı	TURHAN ÇELİK - MODÜL C2	Rapor No:	GARC2-819022-FR-04
<b>Uygulanan Standart ve Yönetmelikler</b>			
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik			
TS EN 203-1:2014 - Gazla çalışan pişirme cihazları - Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları			
TS EN 203-2-1:2015 - Gaz yakan mutfak cihazları - Bölüm 2-1: Belirli kurallar – Açık ocak bekleri ve vok bekleri			
TS EN 437+A1:2011 - Deney gazları - Deney basınçları - Cihaz kategorileri			

<b>Muayene ve Gözetim</b>			
* Ürünün görsel kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil	<input type="checkbox"/> Uygulanmadı
Sonuçlar	Yapılan görsel kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk görülmemiştir.		
* Ürünün boyutsal kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil	<input type="checkbox"/> Uygulanmadı
Sonuçlar	Teknik dosyada yer alan teknik çizimler referans alınarak yapılan boyutsal ölçümlerde bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
* Ürünün bileşen ve donanım kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil	<input type="checkbox"/> Uygulanmadı
Sonuçlar	Teknik dosyada yer alan bileşen listesi referans alınarak yapılan kontrollerde bileşenlerin aynı olduğu görülmüş ve bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
* Sızdırmazlık Kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil	<input type="checkbox"/> Uygulanmadı
Sonuçlar	Yapılan kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk görülmemiştir.		
* Uygulanabilirse Yanma ve Karbon salınım kontrolü	<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil	<input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmadı
Sonuçlar	Ürün üzerinde bu deney uygulanmamıştır.		
* Uygulanabilirse sıcak yüzeyler kontrolü	<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil	<input checked="" type="checkbox"/> Uygulanmadı
Sonuçlar	Ürün üzerinde bu deney uygulanmamıştır.		
* Risk analizi	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil	<input type="checkbox"/> Uygulanmadı
Sonuçlar	Teknik dosya kontrolünde ilgili risk analizi formu görülmüştür.		
* İç üretim kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil	<input type="checkbox"/> Uygulanmadı
Sonuçlar	Üretici iç üretim kontrolünü uygulamaktadır.		

Bir sonraki gözetim tarihi ( en geç ) :	24.12.2020
---	------------

## FOTOĞRAFLAR



Muayeneyi Yapan / Teknik Uzman  
CİHAN DEVA



Onaylayan / Teknik Düzenleme Sorumlusu  
BURAK ÇALIŞKAN

